

Übersicht Qualitätsindikatoren

Qualitätsindikator	Ergebnis Anzahl	Ergebnis %	Referenz- bereich	Seite
Herzschrittmacher-Aggregatwechsel wegen vorzeitiger Batterieerschöpfung				
Anteil von Patienten mit Indikation „vorzeitige Batterieerschöpfung vor Ablauf der Garantiezeit“ zum Herzschrittmacher-Aggregatwechsel an allen Patienten mit einer Reizschwelle ≤ 2 V oder mit nicht gemessener Reizschwelle	332 / 13.529	2,45%	Sentinel Event	1.1
Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats				
Anteil von Patienten mit Einkammersystemen mit Laufzeit über 6 Jahre an allen Patienten	3.265 / 3.702	88,20%	$\geq 80,0\%$	1.3
Anteil von Patienten mit Zweikammersystemen mit Laufzeit über 6 Jahre an allen Patienten	3.824 / 5.461	70,02%	$\geq 48,0\%$	1.3
Eingriffsdauer				
Anteil von Patienten mit Eingriffsdauer bis 60 min an allen Patienten mit gültiger Angabe der OP-Dauer	13.830 / 14.622	94,58%	$\geq 81,3\%$	1.6
Perioperative Komplikationen				
Anteil von Patienten mit mindestens einer perioperativen Komplikation an allen Patienten	299 / 14.622	2,04%	nicht definiert	1.8
Reizschwellenbestimmung				
Anteil der Vorhofsonden mit gemessener Reizschwelle	5.699 / 7.881	72,31%	$\geq 24,0\%$	1.11
Anteil der Ventrikelsonden mit gemessener Reizschwelle	12.222 / 14.283	85,57%	$\geq 19,2\%$	1.11
Amplitudenbestimmung				
Anteil der Vorhofsonden mit bestimmter Amplitude	6.237 / 8.058	77,40%	$\geq 20,0\%$	1.14
Anteil der Ventrikelsonden mit bestimmter Amplitude	7.509 / 8.895	84,42%	$\geq 34,6\%$	1.14
Reizschwellenhöhe				
Anteil der Vorhofsonden mit Reizschwelle $\leq 1,5$ V	4.829 / 5.526	87,39%	$\geq 70,0\%$	1.17
Anteil der Ventrikelsonden mit Reizschwelle $\leq 1,2$ V	9.227 / 12.155	75,91%	$\geq 54,5\%$	1.17
Intrakardiale Signalamplituden				
Anteil der Vorhofsonden mit Amplitude $\geq 1,5$ mV	4.843 / 5.817	83,26%	$\geq 67,3\%$	1.20
Anteil der Ventrikelsonden mit Amplitude ≥ 4 mV	7.129 / 7.393	96,43%	$\geq 90,4\%$	1.20